



MAZDA CX-60 3.3 AT



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
			TO1	TO2	TO3	TO4	TO5	
Заміна	моторного мастила (6.0 л)	Ultra 5w30	●	●	●	●	●	●
		Supra-X 0w20	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1,1 л)	У разі занурення редуктора у воду						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	свічок запалювання*	-	-	-	●	-	-	
	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливopроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	кожні 100 000 км (8 років)						
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	-	●	●	●	●	●	
зчитування кодів** несправностей М-MDS тестером	●	●	●	●	●	●		
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,5	2,0	1,5	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ		792	1 188	1 980	2 640	1 980	1 188	
* рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км								
** якщо помилка P1200, очистити паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.								
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	6 291	7 215	11 258	27 059	11 258	7 215
		Supra-X 0w20***	8 876	9 800	13 843	29 644	13 843	9 800

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	264	264	-	264	264
	фільтра салону	-	396	-	396	-	396
	свічок запалювання	-	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320
Регулювання	світла фар	-	-	-	528	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	8 948
	гальмівних колодок задніх	8 179
	щітки склоочисника переднього лівого	1 762
	щітки склоочисника переднього правого	1 589
	щітки склоочисника заднього	1 308

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «Автомир М»
Україна
Вінниця, вул. Немирівське шосе 94в
Тел.: +38 (067) 435 50 60
www.mazda.vln.ua