



MAZDA 3 2.0 AT (2013-2018)



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км		
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30* або Supra-X 0w20**	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
	Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
системи охолодження		-	-	-	●	-	-	
паливопроводів та шлангів		-	-	●	-	●	-	
рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	-	●	-	●	
гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●	
стоянкового гальма		-	●	●	●	●	●	
гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●	
рульового керування, з'єднань		-	●	●	●	●	●	
підвіски та шарнірних з'єднань		-	●	●	●	●	●	
привідних валів		-	-	●	-	●	-	
системи вихлопу		-	-	●	-	●	-	
знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	●	
стану кузова		-	●	●	●	●	●	
Затяжка		болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ		792	1188	1980	1320	1980	1188	
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	4 945	5 869	9 887	7 948	9 887	5 869
		Supra-X 0w20***	6 754	7 678	11 696	9 757	11 696	7 678

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	264	264	-	264	264
	фільтра салону	-	396	-	396	-	396
	свічок запалювання	-	528	528	528	528	528
Регулювання	світла фар	-	-	-	528	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	9 142
	гальмівних колодок задніх	9 641
	щітки склоочисника переднього лівого	1 855
	щітки склоочисника переднього правого	1 551
	щітки склоочисника заднього	1 391

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «Автомир М»
Україна
Вінниця, вул. Немирівське шосе 94в
Тел.: +38 (067) 435 50 60
www.mazda.vln.ua