



MAZDA 6 2.5AT Turbo (2021) EURO5



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт	5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
	15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км	

Заміна	моторного мастила (4.8 л)	Ultra 5w30**	●	●	●	●	●	●
		Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра		●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-	-
	фільтра салону		-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	свічок запалювання (4 шт)		-	-	-	-	●	-
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)							
Перевірка	привідних ременів		-	-	-	●	-	-
	системи охолодження		-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів		-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма		-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-
	привідних валів		-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу		-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	●
	стану кузова		-	●	●	●	●	●
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова		●	-	●	-	●
Норматив часу виконання, годин			0,6	0,9	1,4	1,1	1,4	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ			792	1 188	1 848	1 452	1 848	1 188

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	5 426	6 350	10 708	8 703	20 183	6 350
	Supra-X 0w20***	7 493	7 889	12 776	8 153	22 251	7 889

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	264	264	-	264	264
	фільтра салону	-	396	-	396	-	396
	свічок запалювання	-	528	528	528	528	528
Регулювання	світла фар	-	-	-	528	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	10 112
	гальмівних колодок задніх	14 397
	щітки склоочисника переднього лівого	1 825
	щітки склоочисника переднього правого	2 322

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «Автомир М»
Україна
Вінниця, вул. Немирівське Шосе 94в
Тел.: +38 (067) 435 50 60
www.mazda.vln.ua